LO







Estelle LEROUX

Cheffe de projets LIT Ouesterel











Rénovation ou construction?

3 scénarios de rénovation d'un bâtiment de veaux de boucherie des années 2010


- pour répondre aux attentes sociétales
- imaginés par un groupe de **professionnels** selon la méthodologie de **co-construction** du LIT Ouesterel



Rénovation ou construction?

3 scénarios de rénovation d'un bâtiment de veaux de boucherie des années 2010

- pour répondre aux attentes sociétales
- imaginés par un groupe de **professionnels** selon la méthodologie de **co-construction** du LIT Ouesterel





PROPOSITIONS DE RÉNOVATION : FREINS




Propositions de rénovation des extérieurs



Propositions de rénovation A

Extension de 500 m² (2 m²/veau, 40*8 parcs = 320 veaux)







Propositions de rénovation A

Extension de 500 m² (2 m²/veau, 40*8 parcs = 320 veaux)


Enrichissements

2607 €/place



Distribution automatique à l'auge (lactée + solide)


Robot sous caillebotis




- Impossibilité d'installer des racleurs : pré-fosse → robot
- Peu de changement par rapport à l'existant



Propositions de rénovation B




Propositions de rénovation B




- Ne répond pas aux recommandations sur la densité
- Peu de changement par rapport à l'existant
- Nécessite de gros travaux au niveau de la pré-fosse
- Gestion de la ventilation difficile

Propositions de rénovation C



Propositions de rénovation C



- Gestion de la ventilation difficile
- Gestion sanitaire compliquée au DAL + grands groupes
- Gestion des effluents:
 Impossibilité d'installer des racleurs: pré-fosse → robot + courettes

Les freins à la rénovation



Freins techniques

- Gestion de la ventilation avec des ouvertures en ventilation naturelle
- Gestion des effluents : pré-fosse existante
- Gestion sanitaire : densité, grands groupes, DAL



Freins sociétaux : densité, béton, absence de litière, absence de pâturage



Freins économiques : coût à la place équivalent à un bâtiment neuf, frein des intégrateurs



Les freins à la rénovation



Freins techniques

- Gestion de la ventilation avec des ouvertures en ventilation naturelle
- Gestion des effluents : pré-fosse existante
- Gestion sanitaire : densité, grands groupes, DAL



Freins sociétaux : densité, béton, absence de litière, absence de pâturage



Freins économiques : coût à la place équivalent à un bâtiment neuf, frein des intégrateurs



Ce qui est quand même **possible** sur le court terme pour améliorer le BEA :

- Ajouter des enrichissements dans les parcs : alimentaires, jouets
- Changer les sols : sol caoutchouc ou mixte, zonage
- Réduire la densité



D'AUTRES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES VEAUX ?



D'autres solutions pour améliorer le bien-être des veaux?


Nouveau projet : conception de bâtiments d'élevage laitier innovants en santé et bien-être des animaux, qualité de vie au travail et environnement



Garder les veaux jusqu'à 5 semaines ou jusqu'à l'abattage (18-24 mois)



Autres niveaux de différenciation



- Définir des cahiers des charges
- Intégrer le travail d'un.e architecte aux réflexions des professionnel.les de l'élevage







MERCI POUR VOTRE ATTENTION











